

Dodavatel: **SPL servis.cz s.r.o.**

 Pod vrchem 155, 154 00, Praha 5 - Lochkov, CZ, IČO: 28894430, DIČ: CZ28894430, mobil: +420 739 720 688,
 e-mail: asistentka@splservis.cz, web: http://www.splservis.cz Registrováno 2009-05-18 u MS v Praze, oddíl C, vložka
 151592.

 Variabilní symbol: **2016000161**

Konstantní symbol: 308

Specifický symbol: 24658430

Odběratel:

Společenství vlastníků Zličín
458

 Sazovická 458/30
 155 21 Praha-Zličín

IČO: 24658430

 Způsob úhrady: Převodem
 Bankovní spojení: **4257261001/5500**
 Banka: Raiffeisenbank a.s.
 IBAN: CZ19 5500 0000 0042 5726 1001
 BIC: RZBCCZPP

Datum zdaň. plnění: 28.06.2016

Datum vystavení: 28.06.2016

 Datum splatnosti: **18.07.2016**

Zakázka: Z001

Dle smlouvy č. 20160079 Vám fakturujeme na MEZ IJKL:

kód	označení dodávky	množství	jedn. cena	celkem bez DPH	sazba DPH	celkem za položku
do_z	Výpadek napájení/obnova EPS (mimo pracovní dobu)	1,0 j	840,00	840,00	21 %	1 016,40
do_z	Servis EPS - porucha UDL, porucha R-Bus (mimo pracovní dobu)	2,0 j	840,00	1 680,00	21 %	2 032,80
do_z	Odpojení výstupu, přesměrování SMS na technika SPL (mimo pracovní dobu)	1,0 j	840,00	840,00	21 %	1 016,40
doprava	Doprava (mimo pracovní dobu)	3,0 j	525,00	1 575,00	21 %	1 905,75

sazba DPH	základ daně	DPH
21 %	4 935,00	1 036,35
0 %	0,00	0,00

 Zaokrouhlení: -0,35 CZK
 Celkem k úhradě: **5 971,00 CZK**
 Vyhotovil: Adéla Bobková


QR platba


 SPL servis.cz s.r.o., Pod Vrchem 155, 154 00 Praha 5
 Fax: +420 257 913 023, IČ: 288 94 430, DIČ: CZ28894430
 Tel.: 733 738 007, info@splservis.cz, www.splservis.cz